


Misura di pressione in ingresso e uscita dal vaglio

La pressione in ingresso ed in uscita dal vaglio è controllata da 2 trasmettitori di pressione, che misurano la caduta di pressione sul vaglio stesso. Il campo di misura per entrambi i trasmettitori è variabile.

I vagli assicurano un'efficace rimozione di sporcizia e particelle appiccicose. Le macchine di vagliatura sono posizionate in punti diversi nella preparazione dell'impasto.

I vagli si basano su tecnologia a cestello rotante con rimozione continua degli scarti, hanno un ingresso e un'uscita per la qualità del materiale e un'ispezione per il materiale scartato.



KLAY INSTRUMENTS
serie 8000 e serie 2000



Informazioni tecniche