


# Temperatura nel caseificio

## Gamma di misura completa

Senza un grado di affidabilità, un senso di certezza per il produttore, nessuna garanzia di affidabilità, il controllo di temperatura è fondamentale. Infatti, per gli impianti industriali e centrali termiche per il settore alimentare, i sensori di temperatura sono i nostri collaboratori di lavoro più preziosi. Infatti, per impianti a 100 bar e 150°C, i nostri sensori sono i migliori. Infatti, i nostri sensori sono anche disponibili in versioni a 4 fili e con una gamma di misure.

I sensori di temperatura sono tutti integrati nella linea di temperatura della serie Temperature Control System (TCS), per l'installazione in qualsiasi versione di linee di processo. I sensori per impianti termici a 100 bar, 150°C, sono disponibili in 4 fili e 2 fili, con un range di misura da -200°C a 150°C.

- Range di temperatura: da -200°C a 150°C (da -200°C a 150°C)
- Spazio (TCS) con 1 o 2 fili
- Spazio (TCS) a 4 fili



Sensor di temperatura serie TCS